

Chaquetas para Soldador

Referencias:

- N - 004 Chaqueta Corta
- N - 004 - 1 Chaqueta Larga
- N - 004 - 2 Chaqueta Larga Completa
- N - 004 - 3 Chaqueta tipo Peto
- N - 004 - 4 Chaqueta Peto
- N - 004 - 5 Chaqueta Arnes

Colores Disponibles



NORRATO

ACCESORIOS PARA SOLDADORES





FICHA TÉCNICA



CHAQUETA CORTA ADELANTE Y ATRAS

REF. N - 004



Se fabrica en cuero calibre 12, con el frente a la altura del pecho y la espalda corta para no acalorar.

Doble costura en todas las uniones para reducir el desgaste por la chispa de la soldadura.



El cierre de la chaqueta es con velcro y broches en acero inoxidable.

El puño es cerrado y queda ajustado a la muñeca para facilitar la postura de los guantes.






CHAQUETA LARGA PARA SOLDADOR

REF. N - 004 - 1

Se fabrica en cuero calibre 12, con el frente a la altura del cinturón y la espalda corta para no acalorar.

Doble costura en todas las uniones para reducir el desgaste por la chispa de la soldadura.



El puño es cerrado y queda ajustado a la muñeca para facilitar la postura de los guantes.

El cierre de la chaqueta es con velcro y broches en acero inoxidable.





CHAQUETA LARGA COMPLETA PARA SOLDADOR


REF. N - 004 - 2



Se fabrica en cuero calibre 12 o baqueta, con el frente a la altura del cinturón y la espalda a la misma altura del frente.



Doble costura en todas las uniones para reducir el desgaste por la chispa de la soldadura.



El puño es cerrado y queda ajustado a la muñeca para facilitar la postura de los guantes.

El cierre de la chaqueta es con velcro y broches en acero inoxidable.





CHAQUETA TIPO PETO PARA SOLDADOR


REF. N - 004 - 3

Se fabrica en cuero calibre 12, con cremallera en el frente de 20 cms y altura hasta el cinturón y espalda corta.

Doble costura en todas las uniones para reducir el desgaste por la chispa de la soldadura.

El cierre frontal con cremallera de 20 cms


El puño es cerrado y queda ajustado a la muñeca para facilitar la postura de los guantes.





CHAQUETA PETO LARGO PARA SOLDADOR

REF. N - 004 - 4



Doble costura en todas las uniones para reducir el desgaste por la chispa de la soldadura.

El cierre frontal de cremallera de 20 cms.

El puño es cerrado y queda ajustado a la muñeca para facilitar la postura de los guantes.

Cuenta con dos bolsillos para llevar herramientas o elementos necesarios en el sitio de trabajo





CHAQUETA ARNES PARA SOLDADOR

REF. N - 004 - 5

Se fabrica en cuero calibre 12, con el frente a la altura del cinturón y media espalda con abertura para arnés de seguridad.

Doble costura en todas las uniones para reducir el desgaste por la chispa de la soldadura.

El cierre de la chaqueta es con velcro y broches en acero inoxidable.

El puño es cerrado y queda ajustado a la muñeca para facilitar la postura de los guantes.

